




DETALLE DE ZAPATA CORRIDA CENTRADA Y MURO



DETALLE DE ZAPATA CORRIDA EXCÉNTRICA Y MURO



DETALLE LECHO PERCOLADOR



OBRA: TIPOLOGÍAS 1, 2, 3, 4, 5, 6

UBICACIÓN :

PROPIETARIO : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
DOMICILIO : LAVALLE 92 CIUDAD DE MENDOZA

FIRMA PROPIETARIO

SUP. Terreno :
SUP. Patios :

SUP. CUBIERTA TOTAL..... m2

PLANO: DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESC.:

7

CROQUIS DE UBICACIÓN

PROYECTO : Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

CÁLCULO : Instituto Provincial de la Vivienda
DOMICILIO : LAVALLE 92- CIUDAD- MENDOZA

DIRECCIÓN TÉCNICA :
DOMICILIO :

CONSTRUCCIÓN

P. MUNICIPAL
NOM. CAT.

VISACIÓN PREVIA

VISACIÓN

VISACIÓN CÁLCULO